

המעבידה לכימיה, בריאות וסביבה

אטלנטיס

מכון התקנים הישראלי

מתוך

תעודת בדיקה מס' 7352205563

בהתאם לסעיף 12 לחזק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : צ.ח.ל.ש. 1986 בע"מ ז.פ. : 511164204

عنوان : הבנים 8 חולון 58213

תאריך הזמנה : 2023/01/23

תאור המוצר

יחידת החטלה, ציבורית  
הדגם הנבדק : HORIZONTAL BABY CHANGING STATION ייחידת החטלה ציבורית  
יצרן : ZHEJIANG MODUN SANITARY WARE L  
ארץ ייצור : סין

פרטי הנטילה

הדגם ניטל בתאריך 2023/01/24 בשעה: 10:56  
כמויות בדגם : 1

בדיקות הוכחה יכולת בדיקה מס' 7252289766

התאמת לסטנדרט : 5.4-גודל הפתוחים, 8-סימון המוצר, 9-הוראות למשתמש של התקן  
הרשמי ת"י 5115 חלק 3 – ייחidot החטלה: ייחידות החטלה לשימוש ציבורית-ברישות  
בטיחות ושיטות בדיקה, מスペטember 2009

מסמך זה אינו היתרתו תוקן

ווצאות הבדיקה במסמך זה  
מתיחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים  
ואין להשתמש בו אלא במלואה.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסטנדרט התקן שנבדק.

פרוט התוצאות מצוי בדף הפנימיים.

כל קבלת החולטה בהתחשב באין וודאות הבדיקה על סמך הסעיפים בתקנים הרלוונטיים.

2023/01/27

תאריך הפקת תעודה

תקופה

המעבדה לכימיה, בריאות וסביבה

# מכון התקנים הישראלי צהילש



תעודת בדיקה מס' 7352205563

בהתאם לסטט'ק 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

תאור מורחב של המוצר

תאור: ייחידת החתלה



צהילש צהילש

## תעודת בדיקה מס' 7352205563

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצואה	הערה	מסקנה
5.4	גודל הפתחים	כל חור, חריז או סדק צורתיים הנמצאים ביחידת סביכתא, במשתח של חומר קשיח כלשהו, כאשר יחידה נמצאת בתנותה השימוש של פפי הזראות היצון, והם נגישים לאצבעות הרגליים או הידיים של הילד המטופל, בין שהם חורים מפולשים ("עוכרים"), בין שהם שקעים, ובין שהקלם מפולשים וחלקם שקעים, נדרש עבורם שאם אפשר להכניס לתוכם מוט שקוטרו 0.210 (5.33) מ"מ, אפשר יהיה להכניס לתוכם גם מוט שקוטרו 0.375 (9.53) מ"מ (0.375 (9.53) מ"מ)			מתאים
5.33 9.53	פתחים בקוטר בין 5.33 מ"מ עד 9.53 מ"מ	פתחים שמידת הקטנה ביותר היא 0.210 (5.33) מ"מ לבין 9.53 (9.53) מ"מ מותרים, בתנאי שעומקם אינו גדול מה מידת הקטנה ביותר של הפתח			לא ישים
8	סימון המוץ'	כל יחידת החתלה מסומן בסימון ברור, קריא ובקר-קיימה	הכולל פרטיהם אלה:	הסימן ברור קריא וב-	מתאים
8.1	פרטוי סימון	סימון-ברור, קריא ובקר-קיימה	קיימה	קיימה	מתאים
8.1.1 והיבואן	פרטוי הייצן	יחידת החתלה המוצרת בארץ	אם יחידת החתלה מוצרת בישראל: שם היצן ומענו בעברית וסימן המסחר הרשום שלו, אם יש כזה		לא ישים
8.1.2	יחידת החתלה מיובאת	אם יחידת החתלה מיובאת: - שם היצן בחו"ל לארץ ומענו - באותה אングליות; - ארץ הייצור, שם היבואן ומענו - בעברית על התאמתם לתקן זה לבטיחות המשמש	שם היצן ומענו: מסומן באנגלית כנדרש; ארץ הייצור: מסומן בעברית כנדרש; שם היבואן ומענו: מסומן בעברית כנדרש		מתאים
8.1.3	זיהוי הדגם	מספר הדגם, מספר המלאי, מספר קטלוגי, מספר פריט, או סימן אחר המבוטא במספרים או בצורה אחרת, באופן שרק בפרטים בעלי מבנה זהה ישנה מספר הדגם כאשר נעשה שינוי משמעותי בתכון או במבנה המשיפוי על התאמתם לתקן זה לבטיחות המשמש	מסומן כנדרש		מתאים
8.2	שימוש בתוויות	תוויות כלשון על ידי הריפוד הנדרשות לפיקוק לא ישמשו לצורך סימון לפי דרישות סעיף 8.1	מסומן כנדרש	סימן קוד או אמצעי אחר לזיהוי תאריך הייצור (חודש ו שנה לפחות)	מתאים
8.3	ازהרה	על כל יחידת החתלה מסומן בסימון בר-קיימה בעברית, במקומות הנראים לעין בעת הנחת הילד עליה, אזהרה כמפורט להלן שתתקיים בשלמות וללא פגם בכל משלוח	קיימת אזהרה		מתאים
8.3.1	צבעאותיות האזהרה	צבעאותיות האזהרה יהיהבולט ומוגדר לצבע הרקע שלה	צבעאותיות האזהרה בולט ומוגדר לצבע הרקע		מתאים

## תעודת בדיקה מס' 7352205563

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישה סעיף	תוצרת תוצאות	הערה	מסקנה
8.3.2	גובה האותיות	משפט האזהרה ייכתבו באותיות שגובהן 2.5 מ"מ לפחות. המילה "ازהרה" מיכתב באותיות שגובהן 5 מ"מ לפחות	גובה האותיות משפט הזהרה: 4.0 מ"מ; גובה המילה "ازהרה": 7 מ"מ		מתאים
8.3.3	נוסח האזהרה	נוסח האזהרה יהיה כמפורט להלן:  אזהרה! יחידת החתלה מיועדת לילדים - שגילם עד 3.5 שנים בלבד; - משקלם קטן מ- 23 ק"ג. אין להשאיר את הילד ללא השגחה על יחידת החתלה! בכל עת, החזיקו בילד ביד אחת! מנע נפלה - השתמשו תמיד במערכת הריסון!	מוסמן כנדרש		מתאים
9	הוראות למשתמש	הוראות המסופקות יחד עם יחידת החתלה, בין היתר mobiotot על גבי האזינה ובין שכן נכללות בעлон המצויר לאזינה, יובאו בעברית ויהי קריינות וקלות להבנה. הוראות אלה יכילו מידע בהור לגביה ההרכבה, התחזוקה, הנקוי והפעלה (לרובות הקיפול) של היחידה			מתאים
9.1	הוראות הנלוות להחטלה	הוראות המסופקות יחד עם יחידת החתלה	הוראות מופיעות כנדרש		מתאים
9.2	הוראות הנלוות למשתמש	הוראות לשימוש יובאו בעברית, ויתארו באופן ברור את אופן השימוש במערכת היריסון, ויכילו את האזהרה המסומנת על גבי יחידת החתלה בהתאם לסעיף משנה 8.3.3	הוראות מופיעות כנדרש הזהרה מופיעה כנדרש	הוראות מופיעות כנדרש הזהרה מופיעה כנדרש	מתאים
9.2.1	ازהרה	הוראות לשימוש יזהרו את המשתמש מפני הנחת חbillot או פריטי עזר על יחידת החתלה, ויסבו את תשומת לבו לכך שהדבר עלול להפוך את היחידה לבתלי יציבה	הוראות מופיעות כנדרש		מתאים
9.2.2	הנחת פריטי עזר	הוראות הנלוות להחטלה יזהרו את המשתמש מפני הנחת חbillot או פריטי עזר על יחידת החתלה, ויסבו את תשומת לבו לכך שהדבר עלול להפוך את היחידה לבתלי יציבה	הוראות מופיעות כנדרש		מתאים
9.3	הוראות הנלוות למוצרים המסופקים עם אבורי נשיה	הוראות הנלוות למוצרים המסופקים עם אבורי נשיה כהלק מהצדוק המקורי יכולו אזהרה בעברית, המזהירה שםثال יתר עלול לפגוע ביציבות של יחידת החתלה. הוראות הנלוות למוצרים שאינם מסופקים עם אבורי נשיה כחלק מהצדוק המקורי יכולו אזהרה בעברית, המזהירה שהוספה אבורי נשיה לצדוק המקורי עלולה לפגוע ביציבות של יחידת החתלה			לא ישים

סוף תעודת הבדיקה



המעכדה לפטיה, בריאות וטביכה

# מכון התקנים הישראלי צהלב

תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשע"ג - 1953

## פרטי הזמנה

שם המזמין : צ.ח.ל.ש. 1986 בע"מ ד.פ. : 511164204

عنوان : הבנים 8 חולון 58213

תאריך הזמנה : 2022/11/09

## תאור המוצר

יחידת החתלה, ציבורית  
הדגם הנבדק : HORIZONTAL BABY CHANGING STATION ייחידת החתלה ציבורית  
יצרן : ZHEJIANG MODUN SANITARY WARE LTD.  
ארץ ייצור : סין

## פרטי הניטלה

הדגם ניטל בתאריך: 2022/11/09 הנוטל: המזמין

כמות בדגם : 1

## מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק

התאמת לדרישות התקן הישראלי ת"י 5115 גלאק 3 - ייחידות החתלה לשימוש ציבורית-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מスペטEMBER 2009

מסמך זה אינו יותר תואם

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתיחסות רק לפרט שבדק.

מסמך זה מכיל 9 דפים  
ואינו להשתמש בו אלא במלואו.

## מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות של חלק מהսעיפים מתוך אלה שנבדקו.

פרווט התוצאות מצוי בדף הפנימיים.

כל קבלת החלטה בהתחשב באין ודוות הבדיקה על סמך הסעיפים בתקנים הרלוונטיים.

2023/01/01

תאריך הפקת תעודה

[www.sji.org.il](http://www.sji.org.il), 03-6465028, טל': 03-7454400

ירון גולן תפארת טכני בזק  
משה פלדמן תפארת מהנדס בזק  
חיים לבנון 42 תל אביב ענף סביבה, טקסטיל ותשתיות

שם הבודק:  
שם המאשר:

המעבדה לכימיה, בריאות וסביבה

# מכון התקנים הישראלי צהנש

תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 2 מתוך 9

## פירוט או התאמות


המוצר הבודק אינו מתאים לדרישות הסעיפים שללון:

- 5 דרישות כלירות
- 5.4 גודל הפתחים
- 5.4 גודל הפתחים
- 5.4 פתחים בקוטר בין 5.33 מ"מ עד 9.53 מ"מ
- 8 סימונו המוכר
- 8.1 פרטיו סימונו
- 8.1.1 פרטוי הייצרן והיבואן
- 8.1.1.1 יחידת החטלה מיובאת
- 8.1.3 תאריך הייצור
- 8.3 אזהרה
- 8.3.3 נספח האזהרה
- 9 הוראות למשתמש
- 9.2 אזהרות הנלוות להוראות למשתמש
- 9.2.1 אזהרה
- 9.2.2 הנחת פרטוי עדן

המוצר הנבדק מתאים ליתר דרישות הסעיפים שנבדקו

## תאור מוחתב של המוצר

תאור: יחידת החטלה



המעבדה לכימיה, בריאות וסביבה



# מכון התקנים הישראלי צהlesh

מטי

תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 3 מתוך 9



צהlesh

צהlesh

טל': 03-7454400 מ.פ: 03-6465028 [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

רחוב לבונר 42 תל אביב ענף סברדר, טלסטיל ותשתיות

## תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י ג - 1953

דף 4 מתוך 9

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצואה	הערה	מסקנה
4	דרישות בדיקת כלילות				לא ישים
4.6	תחולת הפלאלטים	בדיקות לפי התקן הישראלי ת"י 562 חלק 9, רפיות או/וגם משטחי החתלה לשימוש ציבורי, המכילים פוליוויניל קלורי (PVC) מרוכך, יעדו בדרישות המפורנות בתיקון הישראלי ת"י 562 חלק 9 בכל הנוגע לפתאלטים			לא ישים
	סירה לתחולת פתאלטים (FTIR)	ראה מצורף בנספה.			לא ישים
	קביעת תכולת פתאלטים (מסה למסה) ב-GCMS	ראה מצורף בנספה			לא ישים
4.7	כמות פורמלדהיד במויצרי עץ	בדיקות של מויצרי העץ לפי התקנים הויראליים המפורטים להלן, כמוות הפורמלדהיד בלובדים, בלוחות שבבים, בלוחות סיביים המיוצרים בתוליך יבש (MDF) או HDF) ובלוחות כפisy עץ מכוונים (OSB), תחאים לדרשות המפורנות בתיקונים אלה (לפי העניין): - התקן הישראלי ת"י 37 על חלקי; - התקן הישראלי ת"י 887 על חלקי; - התקן הישראלי ת"י 1481; - התקן הישראלי ת"י 1913.			לא ישים
	כמות פורמלדהיד בבלדיים רגילים - ת"י 37 חלק 1	כמota הפורמלדהיד הנפלטה מהלוּה לא תהיה גדוּלה מ- 8 מ"ג - 1 מ"ר בשעה			לא ישים
	כמות פורמלדהיד בבלדיים עם מליא פטיסי עץ - ת"י 2 חלק 37	כמota הפורמלדהיד הנפלטה מהלוּה לא תהיה גדוּלה מ- 8 מ"ג - 1 מ"ר בשעה			לא ישים
	כמות פורמלדהיד בלוחות שבבים לא מחופים או לוחות שבבים המחופים חיפוי חלקי - ת"י 1 חלק 887	כמota הפורמלדהיד הנפלטה מהלוּה לא תהיה גדוּלה מ- 3.5 מ"ג - 1 מ"ר בשעה			לא ישים
	כמות הפורמלדהיד בלוחות שבבים מחופים בשכבות עץ - ת"י 887 חלק 2	כמota הפורמלדהיד הנפלטה מהלוּה לא תהיה גדוּלה מ- 3.5 מ"ג - 1 מ"ר בשעה			לא ישים
	כמות הפורמלדהיד בלוחות שבבים מחופים בשכבות קישוט מרופפים - אמונופלסטים - ת"י 887 חלק 3	כמota הפורמלדהיד הנפלטה מהלוּה לא תהיה גדוּלה מ- 3.5 מ"ג - 1 מ"ר בשעה			לא ישים

# מכון התקנים הישראלי צהלב

מתי

תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953

דף 5 מתוך 9

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצואות	הערה	מסקנה
1481	כמota הפורמלדהיד בלוחות סיבים מחופים המיצרים בתהילך יבש - ת"י	כמota הפורמלדהיד הנפלטה מהולה לא תהיה גדולה מ- 3.5 מ"ג ל- 1 מ"ר בשעה			לא ישים
1481	כמota הפורמלדהיד בלוחות סיבים לא מחופים המיצרים בתהילך יבש - ת"י	כמota הפורמלדהיד בר המיצוי מהולה לא תהיה גדולה מ- 8 מ"ג ל- 100 ג' לוח יבש בתנור			לא ישים
1913	כמota הפורמלדהיד בלוחות כפisy עץ מכונים - ת"י	כמota הפורמלדהיד בר-המיצוי תהיה כמפורט להלן: - ללוחות מדגה E: לא יותר מ- 8 מ"ג ל- 100 ג' לוח יבש בתנור. - ללוחות מדגה E2: יותר מ- 8 מ"ג ל- 100 ג' לוח יבש בתנור, אך לא יותר מ- 30 מ"ג ל- 100 ג' לוח יבש בתנור			לא ישים
5	דרישות כלליות				לא מתאים
5.1	התאמה לרגולציה הפדרליות	היחידה מתאימים לרגולציה הפדרליות המפורטות בסעיף 2.2 בתיק זה חוץ לפניכם בדיקה ולאחריה			מתאים
5.2	גמר ועופרת דרישה עברו	ראאה מצורף בנספה לפני הבדיקה ואחריה, כל חלק חשוב יהיה חלק ונקי מסיבי-עץ בולטים ("קוצים")	ראאה מצורף בנספה		מתאים
5.3	מנגנון נעילה	בכל יחידה מתකפת, שאינה נשארת במצבה הפתוחה אלא אם כן מופעל עליה כוח, יהיה אמצעי נעילה או סיור אחר, כחلك מהתיכון שלו, שימנע מהיחידה להתקפל שלא במתכוון כאשר היא ניצבת בתנוחה נכונה לפני הוראות היצרן. מוצרים עם התיקני נעילה למניעת התקפלות שלא במתכוון ייבדקו לפי 7.1 בעת הבדיקה ולאחר סיום תישאר היחידה נעלמה בתנוחה השימוש שלה שלפי המלצת היצרן			לא ישים
5.4	גודל הפתחים				לא מתאים
		כל חור, חריץ או סדק צורתיים הנמצאים ביחידת או בסביבתה, במשתך של חומר קשיח כלשהו, כאשר היחידה נמצאת בתנוחה השימוש שלו לפני הוראות היצרן, והם נגישים לאכבעות הרגליים או הדדים של הילד המטופל, בין שהם חורים מפולשים ("עובירים"), בין שהם שקעים, ובין שחלקם מפולשים וחלקם שקעים, נדרש עבורם שאם אפשר להכניס לחוקם מוט שקוטרו "0.210" (5.33 מ"מ), אפשר היה להכניס לחוקם גם מוט שוקוטרו "0.375" (9.53 מ"מ)	נתון להכניס לפחות מוט שוקוטרו 5.33 מ"מ ולא נתון להכניס מוט שקוטרו 9.53	לא מתאים	
		פתחים בקוטר בין 5.33 מ"מ עד 9.53 מ"מ	עומק הפתחים גדול מהמידה הקטנה ביותר של הפתח	נתון לפחות מוט שוקוטרו 0.210 מ"מ ולבן 0.375 (9.53 מ"מ) מודלים מהמידה הקטנה ביותר של הפתח	לא מתאים

# מכון גנטקנום הישראלי צהרון

**תעודת בדיקה מס' 7252289766**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 6 מתוך 9

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	מוצאות	הערה	מסקנה
5.5	צביטה ומעיכה	חיתוך, גזירה, צביטה ומעיכה	התכן והמבנה של היחידה, כאשר היא נמצאת בתנוחת השימוש שלפני המלצת היצרן, ושל החלקים הנגישים לאצבעות הרגליים או הידים של הליד המטופל עליון, יבטחו מניעת פציעה מחייב, מגזירה או מצבייה כאשר חלקיים או רכיבים שלו סובבים על צר משותף או סבב נקודה היוזק, שהם מחליקים, סובבים על ציר (סבב עצם"), מת侃לים או נעים באופן אחר כלשהו זה יחסית לזה.	לא מתאפשרה הבדיקה לנוקודות הנגישות מוט הבדיקה לנוקודות הנגישות של חלקיים כאלה	מתאים
5.6	תוויי	תוויות קישוט, תוויות אזהרה או אזהרות שהושמו ישירות על פני המוצר בטבעה חמה, בהעברת חום (heat transfer), בהודפה, בצריכת עץ וכדומה, יהיו בנות-קיימה בבדיקה לפי סעיף 7.4	תוויי בר-קיימה בבדיקה לפי סעיף 7.4	תווויי בר-קיימה בבדיקה לפי סעיף 7.4	מתאים
6	דרישות ביצועים				מתאים
6.1	עומס סטטי				מתאים
6.1.1	עומס סטטי	יחידת ההחללה תתמוך בעומס סטטי של 100 ליברות (ק"ג) הממוקם בערך במרכז-השתה המועד להנחת הליד המטופל	יחידת ההחללה תתמוך בעומס סטטי של 100 ליברות (ק"ג) הממוקם בערך במרכז-השתה המועד להנחת הליד המטופל	יחידת ההחללה תתמוך בעומס סטטי של 100 ליברות (ק"ג) הממוקם בערך במרכז-השתה המועד להנחת הליד המטופל	מתאים
6.1.2	מצבים לא קבילים	בגמר הבדיקה המוצר ורכיבו לא יתפרק או יתמוטטו, ולא ימצאו שפות הדות או נקודות (פינוט) חדות ולא יווצרו חלקיים קטנים	המוצר או רכיביו לא תחתפו ולא התמוטטו, התפרקו ולא התמוטטו	המוצר או רכיביו לא תחתפו ולא התמוטטו, התפרקו ולא התמוטטו	מתאים
6.2	מערכת ריסון	כל המוצרים שתקן זה חל עליהם יהיו בעלי מערכת ריסוןليل. היצרן יצמיד את מערכת הריסון באופן שיבתייה, שהוא לא תיפרד מהיחידה בשימוש רגיל. מערכת הריסון תכלול חגורת ריסון למוטניים	קיימת מערכת ריסון כנדרש	קיימת מערכת ריסון כנדרש	מתאים
6.2.1	מנגנון הסגירה	שיטת הבדיקה לכל מערכות הריסון יתאימו ל- 7.3. מנגנון הסגירה לא ייפרד מהתוגרה, או חיליק, יותר מ- 1 (1 מ"מ). אמצעי העיגון לא ייפרד מנקודות העיגון. בגמר הבדיקות, בובת-ה CAMI לא ת弛ור שחרור מלא	מנגנון הסגירה לא נפרד ולא החליק ביותר מ- 25 מ"מ; אמצעי העיגון לא נפרד מנקודות העיגון; לאחר הבדיקות: בובת-ה CAMI לא השתחררה שחרור מלא	מנגנון הסגירה לא נפרד ולא החליק ביותר מ- 25 מ"מ; אמצעי העיגון לא נפרד מנקודות העיגון; לאחר הבדיקות: בובת-ה CAMI לא השתחררה שחרור מלא	מתאים
6.3	רכיבי מגן	אם ילד יוכל לתפוס, בין האגדול לבין האצבע (הסמכה לאנגול) או בשניימ, רכיבים כגון מכסים, שרולרים או פקקים, המשמשים להגנה מפני פגיעה של שפות הדות ופינוט הדות או מפני הילכדות של אצבעות רגליים וידיים, או אם יש מרוחה של לפחות 0.040 (0.00 1.00) מ"מ בין הרכיב לבין "חלק האב" הסמור לו, רכיב כזה לא יוסר ממוקומו בבדיקה לפי סעיף 7.5			לא ישים
6.4	שפות	כל המוצרים שתקן זה חל עליהם יהיו בעלי משטחי החתלה בעלי גבולות (contoured) או מחסומים המסייעים לשיעור החזקת הליד המטופל	קיימים מחסומים כנדרש	קיימים מחסומים כנדרש	מתאים
8	סימון המוצר				לא מתאים

תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י ג - 1953

דף 7 מתוך 9

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאתה	הערה	מסקנה
8.1	פרטי סימון	כל ייחידת החתלה מסומן בסימון ברור, קרייא וב-קויימה	לא מתאים		
	סימון ברור, קרייא וב-קויימה	הכולל פרטים אלה:	מתאים	הסימון ברור קרייא ובר- קיימה	
8.1.1	פרטי הייצרן והיבואן	יאם ייחידת החתלה מוצירת בישראל: שם הייצרן ומשמעותו בעברית וסימן המסחר הרשום שלו, אם יש כזה	לא מתאים		לא ישים
	יאיחידת החתלה מוצירת המשמעות בארץ	אם ייחידת החתלה מוצירת בישראל: שם הייצרן ומשמעותו בעברית וסימן המסחר הרשום שלו, אם יש כזה			
8.1.2	מיובאת	שם הייצרן ומשמעותו: - שם הייצרן בחוץ לארץ ומשמעותו - באותיות אנגליות; - א-ץ הייצרן, שם היבואן ומשמעותו - בעברית	לא מתאים	שם הייצרן ומשמעותו: לא מסומן בעברית כנדרש; שם היבואן ומשמעותו: מסומן בעברית כנדרש	מתאים
8.1.3	זיהוי הדגם	מספר הדגם, מספר המלאי, מספר קטלוגי, מספר פריט, או סימן אחר המבוטא במספרים או בכתב-יד אחרית, באופן שרק בפריטים בעלי מבנה זהה ישנה מס' דגם כאשר נעשו שינויים משמעותיים בתוכן אומבנה המשפיע על התאמתם לתקן זה לบทיקות המשמש	לא מתאים	לא מסומן כנדרש	מתאים
8.2	שימוש בתוויות	תוויות כלשון על ידי הריפוד הנדרשות לפי חוק לא ישמשו לצורך סימון לפחות לאריך הייצור (חודש ושנה לפחות)	לא מתאים		לא ישים
8.3	ازהרה	על כל ייחידת החתלה מסומן בסימון בר-קויימה בעברית, במקום הנראה לעין בעת הנחת הילד עליה, אזהרה כמפורט להלן שתתקיים בשלמות וללא פגם בכל מושך החיים של היחידה	לא מתאים	קיימת אזהרה	מתאים
8.3.1	צבעאותיות זהה	צבעאותיות האזהרה יהיה בולט ומונוגר לצבע הרקע שליה	מתאים	צבעאותיות האזהרה בולט ומונוגר לצבע הרקע	מתאים
8.3.2	גובה האותיות	גובה האזהרה ייכתבו באותיות שגובהן 2.5 מ"מ לפחות. המילה "זהה" תיכתב באותיות שגובהן 5 מ"מ לפחות	מתאים	גובה 4.5 מ"מ; גובה המילה "זהה": 9 מ"מ	מתאים
8.3.3	גוסח האזהרה	גוסח האזהרה יהיה כמפורט להלן: זהה! יאיחידת החתלה מועדת לילדיים; - שגילם עד 3.5 שנים בלבד; - שימוש קלן קטן מ- 23 ק"ג. אין להשאיר את הילד ללא השגחה על ייחידת החתלה! בכל עת, החזקו בילד ביד אחת! מנע נפילה - השתמשו תמיד במערכת הריסון!	לא מתאים	לא מסומן כנדרש	לא מתאים
9	הוראות למשתמש		לא מתאים		



דף 8 מתוך 9

## תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י ג - 1953

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישות סעיף	תוצאתה	הערה	מסקנה
9.1	הוראות המופיעות יחד עם יחידת ההחלה, בין שהן מובאות על גבי האריזה ובין שהן נכללות בעلون המצורף לאירוע, יבואו בעברית יהיו קרייאות וקלות להבנה.	ההוראות המופיעות יחד עם יחידת ההחלה, בין שהן מובאות על גבי האריזה ובין שהן נכללות בעلون המצורף לאירוע, יבואו בעברית יהיו קרייאות וקלות להבנה.	מתאים		
9.2	אזהרות הנלוות לשימושם של הוראות הניתן				לא מתאים
9.2.1	אזהרה	ההוראות למשתמש יבואו בעברית, ויתארו באופן ברור את אופן השימוש במכשיר הריסון, ויכללו את האזהרה המסומנת על גבי יחידת ההחלה בהתאם לסעיף משנה 8.3.3	ההוראות לא מופיעות כנדרש; האזהרה לא מופיעה כנדרש		לא מתאים
9.2.2	הנחת פריטי עוזר	ההוראות למשתמש יזהרו את המשתמש מפני הנחת חבילות או פריטי עוזר על יחידת ההחלה, ויסבו את תשומת לבו לכך שהדבר עלול להפוך את היחידה לבטתי יציבה	ההוראות לא מופיעות כנדרש		לא מתאים
9.3	ההוראות הנלוות למוצרים המופיעים עם אבורי נשיאה למוצרים המשמשים עם אבורי נשיאה	ההוראות הנלוות למוצרים המופיעים עם אבורי נשיאה כחלק מהציג המוקורי יכולו אזהרה בעברית, המזהירה שמשקל יתר עלול לפגוע ביציבותם של יהודת ההחלה. ההוראות הבלוטות למוצרים שאינם מופיעים עם אבורי נשיאה כחלק מהציג המוקורי יכולו אזהרה בעברית, המזהירה שהוספה אבורי נשיאה לצירוף המוקורי עלולה לפגוע ביציבותם של יהודת ההחלה			לא ישים





המעבדה לכימיה, בריאות וסכיבר

# מכון התקנים הישראלי צוהלש

מתוך

תעודת בדיקה מס' 7252289766

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 9 מתוך 9

נספח לסעיף 5.1 דרישת עבר עופרת

מספר הרכיב	תיאור הרכיב	סוג החומר	דרישה מקס' של עירור (ppm)	שיטת הבדיקה	תכולת עופרת (ppm) במידה (ppm)	מסקנה
1	פלסטיק וטקסטייל בצבעים שונים	חומר בסיס	100	XRF	PASS	מתאים

נספח לסעיף 5.4



נספח לסעיף 5.4



סוף תעודת הבדיקה